

URZĄD GMINY

w Bobrowicach

Wpłynęło dnia:

20. 05. 2022

Przydzielono do

L.dz.

A. E. Bonak
2007/22

Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice

W nawiązaniu do wniosku Urzędu Gminy Bobrowice znak: SKO.0003.3.2022 z dnia 06.05.2022 r. oraz wniosku Radnego Gminy z dnia 25.04.2022 r. dotyczącego powalonych drzew w granicy rzeki Kanał Bobrowice – Dachów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim Nadzór Wodny Żagań informuje, iż w dniu 12.05.2022 r. pracownik tut. Nadzoru przeprowadził oględziny drzew w terenie.

Wizja terenowa wykazała, że w granicy rzeki Kanał Bobrowice – Dachów (dz. nr 793, 801 obr. Bobrowice gm. Bobrowice) znajduje się 17 sztuk wywrotów drzew i 4 sztuk gałęzi drzew:

- wywrot drzewa z gat. wierzba o ob. 270, 220 cm dz. nr 793 obr. Bobrowice;
- drzewo uschnięte i złamane z gat. wierzba o ob. 390 cm dz. nr 793 obr. Bobrowice;
- drzewo złamane z gat. dąb o ob. 180 cm dz. nr 793 obr. Bobrowice;
- drzewo uschnięte z gat. wierzba o ob. 410 cm dz. nr 793 obr. Bobrowice;
- gałęzie drzew z gat. topola o ob. 30, 40, 50 cm i z gat. olcha o ob. 90 cm dz. nr 801 obr. Bobrowice;
- drzewo uschnięte i pochylone z gat. topola o ob. 240, 180 cm i z gat. olcha o ob. 160 cm dz. nr 801 obr. Bobrowice;
- wywrot drzewa i spróchniałe z gat. wierzba o ob. 180 cm i z gat. wierzba dwupienna o ob. 280, 290 cm dz. nr 801 obr. Bobrowice;
- drzewo złamane i spróchniałe z gat. wierzba o ob. 240, 290 cm dz. nr 801 obr. Bobrowice;
- drzewo pochylone z gat. olcha o ob. 60, 70 cm dz. nr 801 obr. Bobrowice;
- wywrot drzewa z gat. olcha o ob. 60 cm dz. nr 801 obr. Bobrowice;
- drzewo spróchniałe z gat. dąb o ob. 190 cm dz. nr 801 obr. Bobrowice;
- drzewo uschnięte z gat. wierzba o ob. 160 cm dz. nr 801 obr. Bobrowice.

W związku z powyższym zdecydowano o usunięciu wyżej wymienionych drzew i gałęzi drzew z dz. nr 793, 801 obr. Bobrowice gm. Bobrowice.


Usunięcie drzew i gałęzi drzew z koryta rzeki Kanał Bobrowice – Dachów oraz ich uprzątnięcie zostanie ujęte w przyszłym planie utrzymaniowym, po uzyskaniu stosownych decyzji i zezwoleń oraz po uzyskaniu środków finansowych na ten cel.

Jednocześnie informuje, iż podczas prowadzonej wizji w terenie zaobserwowano wywrot drzewa z gatunku wierzba o obwodzie pnia 420 cm, które znajdowało się poza granicą rzeki, a na granicy dz. nr 226 i dz. nr 731 obr. Bobrowice, które uległo wywrotowi na koryto rzeki Kanał Bobrowice – Dachów.

W związku z powyższym wnosimy o wydanie decyzji administracyjnej nakazującej właścicielowi działki nr 731 i działki nr 226 obr. Bobrowice do usunięcia powalonego drzewa z działki nr 801 obr. Bobrowice, które utrudnia swobodny przepływ wód w korycie rzeki w myśl art. 234 ust. 2, 3 ustawy Prawo wodne z dnia 17 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

Dodatkowo informuje, że dz. nr 801 obr. Bobrowice stanowi ciek naturalny będący własnością Skarbu Państwa o nazwie ewid. Kanał Bobrowice – Dachów, będący w administrowaniu tut. Nadzoru.

Ponadto zwracamy się z prośbą o poinformowanie Nadzoru Wodnego Żagań o podjętych krokach w tej sprawie.

Z upoważnienia Kierownika
Nadzoru Wodnego Żagań
PGW WP Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Nadzór Wodny Żagań
MŁODSZY SPECJALISTA

Magdalena Górniak

Otrzymują:

1. Adresat.
2. PGW Wody Polskie – ZZ w Lwówku Śląskim – Dział Zarządzania Środowiskiem – ZZŚ
3. a/a.

Sprawę prowadzi:

Nadzór Wodny Żagań
Magdalena Górniak
tel. 532032827

e-mail: magdalena.gorniak@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim

Nadzór Wodny Żagań

ul. Nowogródzka 8, 68-100 Żagań

tel./fax: +48 68 478 55 58, 532032827

e-mail: nadzorwodny.zagan@wody.gov.pl