
1 455
293
200
120
826
526
279
320
720
790
400
330
615
480
204
43
12
85
8
95
30
89
90
125
40
A
B
istn.
90x200
D11w
90x200
D11w*
90x200
EI30 istn.
90x200
± 0,00
opaska z kostki
betonowej – szer.45cm
U = 0,38
tynk cienkowarstwowy
płyty EPS 70–040 – 10cm
ściana z bloczków z bet. komórk.
obustronnie otynkowana istn.–32cm
U = 0,29
tynk cienkowarstwowy
płyty EPS100–038–8cm
ścianka istn. – 7,5cm
D8–c
80x200
pustaki szklane
h=2,0m
ok
ścianka z pustaków
szklanych H=2,0m
1 GARAŻ
50,21 pos. istniejąca
2 PRZEDSIONEK
5,92 płytki gresowe
3 SZATNIA
8,64 płytki gresowe
4 UMYWALNIA+WC
7,12 płytki gresowe
5 JADALNIA-ŚWIETLICA
24,04 pos.istniejąca
6 SUSZARNIA WĘŻY
9,44 płytki gresowe
tynk cementowo–wapienny istn.
ściana szczelinowa istn. 43cm
płyty EPS 70–040 – 10cm
tynk cienkowarstwowy
U = 0,31
OZNACZENIA
ściany istniejące
ścianki projektowane
zamurowania projektowane
rozbiórki
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
BRONKÓW, gmina Bobrowice, działk
RZUT PARTERU
Skc
Spr
Projektant
Projektant